
Unbenannt 1 - LibreOffice Calc
Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Vorlagen Tabelle Daten Extras Fenster Hilfe
Rückgängig: Attribute Strg+Z
Wiederherstellen Strg+Y
Letzter Befehl: Attribute Strg+Umschalt+Y
Ausschneiden Strg+X
Kopieren Strg+C
Einfügen Strg+V
Inhalte einfügen
Alles auswählen Strg+Umschalt+Leer
Auswählen
Suchen... Strg+F
Suchen und Ersetzen... Strg+Alt+F
Änderungen
Zelle F2
Zellschutz
Verknüpfungen zu externen Dateien...
Verweissensitive Grafik...
Objekt
Bearbeitungsmodus Strg+Umschalt+M
Pegelmaterial PVC
Pegelmaterial Stahl
Filterkies
Betonringe (Anfahrschutz)
Unterflurkappe
Flaschen für GW-Proben
Messgeräte für GW (pH, Lf, O2)
PID
Seite 1
Geländearbeiten
Rammkernsondierungen
Rammsondierungen
GW-Messstellen
an den Bohrpunkten:
Ausbau
Probenahme Bodenmechanik:
aus allen relevanten Schichten mehrere Proben, keine schichtübergreifenden Proben
Tabelle1


Unbenannt 1 - LibreOffice Calc
Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Vorlagen Tabelle Daten Extras Fenster Hilfe
Pegelmaterial PVC
Pegelmaterial Stahl
Filterkies
Betonringe (Anfahrschutz)
Unterflurkappe
Flaschen für GW-Proben
Messgeräte für GW (pH, Lf, O2)
PID
Seite 1
Geländearbeiten
Rammkernsondierungen
Rammsondierungen
GW-Messstellen
an den Bohrpunkten:
Ausbau
Probenahme Bodenmechanik:
aus allen relevanten Schichten mehrere Proben, keine schichtübergreifenden Proben
Tabelle1